

Приложение 2  
к Акту  
обследования объекта  
социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
от "20" апреля 2016 г. N 1

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж», г. Пермь, бульвар Гагарина,54  
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	Лит а	5	Не соответствует нормам СП 59.133320. 2012 п. 5.1.2;	все	Привести в соответствие СП 59.133320. 2012	Капитальный ремонт входной группы
2.2	Пандус (наружный)	Нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	Лит а	6	Не соответствует нормам СП 59.133320. 2012 п. 5.1.3	все	Привести в соответствие СП 59.133320. 2012	Капитальный ремонт входной группы
2.4	Дверь (входная)	Есть		3,5	Не соответствует нормам СП 59.133320. 2012 п. 5.1.4; п.5.1.5; п.5.1.6	все	Привести в соответствие СП 59.133320. 2012	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	Есть		7	Не соответствует нормам СП 59.133320. 2012 п. 5.1.7;	все	Привести в соответствие СП 59.133320. 2012	Капитальный ремонт входной группы

	ОБЩИЕ требования к зоне				Капитальный ремонт входной группы			Капитальный ремонт входной группы
--	-------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--	--	-----------------------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД			Капитальный ремонт

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно