

Приложение 3
к Акту
обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
от "20" апреля 2016 г. N 1

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в том числе путей эвакуации)

ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж», г. Пермь, бульвар Гагарина, 54

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	нет	8,52	8,9,11,12	Не соответствует нормам СП 59.133320-2012 п.5.2.1;5.2.5; 5.2.7	все	Привести в соответствие СП 59.133320-2012	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Не соответствует нормам СП 59.133320-2012 п.5.2.3; п.5.2.9; п.5.2.12	все	Привести в соответствие СП 59.133320-2012	Индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		13	Не соответствует нормам СП 59.133320-2012 п.5.2.4	все	Привести в соответствие СП 59.133320-2012	Индивидуальное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть	32,45	13,16	Не соответствует нормам СП 59.133320-2012 п.5.2.4; 5.2.31	все	Привести в соответствие СП 59.133320-2012	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							Индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД	8,52,32,45	8,9,11,12,13,16	Индивидуальное решение с ТСП

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно**