

Приложение 5
к Акту
обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
от "20" апреля 2016 г. N 1

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж», г.Пермь, бульвар Гагарина,54
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	29,30, 41,44	14,15	Не соответствует нормам СП 59.133320-2012 п.5.3.3; п.5.3.9;5.4.2;5.4.3	все	Привести в соответствие СП 59.133320-2012	Индивидуальное решение с ТСП
5.2	Душевая/ванная комната	есть	47,48		Не соответствует нормам СП 59.133320-2012 п.5.3.4; п.5.3.5	все	Привести в соответствие СП 59.133320-2012	Индивидуальное решение с ТСП
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							Индивидуальное решение с ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенических	ВНД			индивидуальное решение с ТСП

помещений				
-----------	--	--	--	--

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно